

ŠIMON KŘÍŽ
1ST YEAR OF MASTERS DEGREE
WINTER TERM 2021, ATRN

OBNOVA BAROKNÍ FARY
KRÁSNÁ - REGENERATION OF THE OLD RECTORY HOUSE

ŽELEZNÝ BROD REGION, CZECH REPUBLIC

DESIGN STUDIO EFLER (EFLER - TOMSA - STOČES)
DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL CONSERVATION
FACULTY OF ARCHITECTURE, CTU IN PRAGUE



SEVERNÍ POHLED M 1:75



VÝCHODNÍ POHLED M 1:75



JIŽNÍ POHLED M 1:75



ZÁPADNÍ POHLED M 1:75

Objekt bývalé fary (1791) je součástí podhorského barokního areálu spolu s kostelem sv. Josefa a mohovým sloupem. Leží na dohled od domu donátora a stavebníka celého areálu Josefa Kittela (dnes Muzeum doktora Kittela). Všechny objekty jsou samostatné kulturní památky. Další dostavby a přístavby ve v unikátním areálu jsou jako nadbytečné. Je třeba zvýraznit jeho zbylmé hodnoty. Ty byly narušeny opravami ve 20. stol. i v nedávné době. Památková obnova fary nemění hmotu ani zastavěnou plochu domu.

Fasády v přízemí budou opraveny vápennou omítkou, včetně soklových partií. Restaurátorským zásahem bude přistupováno k opravám pískovcových ostění oken a dveří, vstupním dveřím a mřížím. V přízemí budou osazeny repliky barokních špaletových oken. Vyměněna bude střešní krytina z přírodní břidlice, obklad pásu bude z ručně lámané sekundárně použité břidlice menšího formátu. Při stavebních úpravách se počítá s minimalizací zásahů do historických konstrukcí.

Ve východní části přízemí jsou prostory pro akce farní komunity, v západní části přízemí je bistro a sociální zázemí pro turisty. V patře jsou 3 apartmány pro rezidenční pobyty. Část prací v interiéru spočívá v restaurování stávajících výplní dvehřích, resp. okenních otvorů. Část dlažeb bude přeložena, fošnové podlahy budou restaurovány. Betonové podlahy budou vyměněny za dlažby s provětrávanou vrstvou. Nové sociální zázemí bude vloženo formou boxů.

Prostor v podzemí domu, místo v temu, tichu, s Živou vodou (pramenem), určené k meditaci, je ponechána bez úprav. Před severní fasádou domu, na cesi spojující kostel s farou, stojí Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (1772). Úprava okolí sloupu vychází ze skutečného historického stavu (zbytky štěrové dlažby a obrubníků). Budou doplněny betonovými deskami rozvráceným do travního porostu. Inscenací biblických příběhů můžeme pozorovat v soustředných kruzích z různé perspektivy, tak jako tolik tehdejší doby.

1NP M 1:75



2NP M 1:75



ŘEZ M 1:75



A-A', M 1:1

B-B'

ŠPALETOVÉ OKNO M 1:10



BOURACÍ PRÁCE M 1:150

PD1 kamenná dlažba tl. 40mm
přírodní kámen
stropní kce, kamenná klenba

PD3 dřevěná podlaha tl. 40mm
dřevěný rošt
pivnice
stropní kce, kamenná klenba

PD8 dřevěná podlaha, fošny tl. 40mm
dřevěný rošt
pivnice
stropní kce, dřevěné stěny, granulát
stropní kce, cihelná klenba

PD7 dřevěná podlaha tl. 40mm
dřevěný rošt
stropní kce – hlazené cihelníky
podpěry kce – dřevěné trámy
podhled

PD5 kamenná dlažba tl. 25mm
kamenná dlažba tl. 50mm
betonová mazanina tl. 70mm
separační fólie
XPS desky tl. 60mm
spádovanina
ŽB desky tl. 15mm
spádovanina
geotextilie
vrstva štěrkopísku tl. 200mm
zdravotní zemina

PD6 kroužený cihelný pískl tl. 60mm
betonová mazanina tl. 50mm
separační fólie
přírodní skla, desky tl. 60mm
spádovanina
ŽB desky tl. 15mm
spádovanina
spádové tvarovky tl. 200mm
vrstva štěrkopísku tl. 200mm
zdravotní zemina

PD10 kamenná dlažba tl. 1mm
betonová mazanina tl. 50mm
betonová mazanina tl. 50mm
separační fólie
XPS desky tl. 60mm
spádovanina
ŽB desky tl. 15mm
spádovanina
geotextilie
vrstva štěrkopísku tl. 200mm
zdravotní zemina

HISTORICKÉ KONSTRUKCE - INVENTARIZAČNÍ KARTA

umístění:	přízemí, severní fasáda domu
typ konstrukce:	vstupní dveře a ostění, D01
rozměry:	1980x1970mm

popis:
- jednoduché ostění, s nadpražním, bohatě profilovaným (pouzdrové barokní), kamen 18. stol.), se křídlem, v rámu s čtyřmi pryskyřmi, nebo(ve) s kamenné ostění
- dvoukřídlé dřevené dveře s profilovanými (vodorovnými) výplněmi (konec 18. stol.), s profilovanym, ořezením sloupkem (kopanitou), zvýrazněným solkem a ozdobnou hlavicí
- kraticový kovový zámek (druhá pol. 19. stol.) s litinovou klikou (nevrlou zdobená ta hlavou)
- kovová spínací mříž v nadoblouku
- zabezpečovací dřevěná zasouvací závora zapuštěná ve zdivu
- 4 křížové kované závlaky s ozdobami
- 2 kované nasazené závlačky na jednom dveřním křídle
- 3 tabulková neotvírací výplň nadoblouku
- zakované nadpraží a otevřené ostění v interiéru

stávající stav:
- prakticky relativní stav, zámek pootáčeho dolu

návrh úpravy:
- jednoduché ostění, dveřní křídla -
- mříž
- zámek, závlaky, závlačky, dřevěná výplň nadoblouku
- očištění, nátěr
- odstranění zděprodovaných a historicky nevhodných nátěrů, doplnění chybějících kamenných prvků
- nátěr zdejovité barvami na odstraně strukturaltaste průzumu
- konzervace, nátěr
- kovové výplně otvoru, nátěr
- repase, nátěr

HISTORICKÉ KONSTRUKCE - INVENTARIZAČNÍ KARTA

umístění:	interiér, místnost č. 1.09
typ konstrukce:	interiérová okna
rozměry:	890x1375mm

popis:
- jednoduché čtyřkřídlé pouzdré barokní okno
- snoubí se sloupek (tenr rám do „žlíbu" na 4 části, v profilaci z „verkoun" strany výrazný sklisun
- vypíl bez zaoblení horů tolbodin (tatá s trojúhelníkovým profilem)
- kovové přípoví okenní zkratky s ozdrabiem, zdobené
- kovová rohovníky, zdobené
- kované úchyta křídel ze dvojité obrtlíky osazené na rámu

stávající stav:
- prakticky relativní stav, vzdoru případ interiérového barokního okna

návrh úpravy:
konzervace, repase, nátěry, doplněn 1 obrtlíku